

豊頃小学校改修工事 質疑と回答

番号	工種	図番	質疑	回答
5-9	電気	E-33	<p>【時計設備】</p> <p>屋外南側に屋外時計が設置されております、 こちらは既設親時計での時刻調整をされている場合、 新規で親時計を設置した際に互換性の確認が必要になります。</p> <p>屋外時計の仕様をご明示いただけますでしょうか。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p>	<p>既設親時計で制御しています。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p>
		E-42	<p>【自動火災報知設備】</p> <p>火災複合盤の収納されている筐体は既設再利用 でしょうか。</p> <p>内訳書・図面には指示が見当たらない為、 ご指示いただけますか。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p> <p>自動閉鎖装置ラッチ式が撤去はありますが、 再取付が内訳にありませんが再取付と考えてよいで しょうか。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p>	<p>既設再利用です。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p> <p>再利用としてください。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p>