

令和5年度点検箇所図(茂岩地区通学路②)

対策箇所メモ欄

①舗装破損(ひび割れ)

②縁石破損

③舗装破損(ひび割れ)

④縁石破損


⑤ガードレールめくれ

⑥ガードレールめくれ

⑦舗装破損

令和5年度対策箇所図(大津区通学路②)

対策箇所メモ欄



⑦～⑨: 舗装破損

⑩: 汚水柵破損

⑪: 排水柵段差

⑫: 舗装破損
