

令和5年度点検箇所図(茂岩地区通学路②)

対策箇所メモ欄

①③⑦舗装破損(ひび割れ)

→ 補修済

②④縁石破損

→ 補修済

⑤⑥ガードレールめくれ

→ 交換・補修済



