


令和6年度点検箇所図(茂岩地区通学路①)

対策箇所メモ欄



①マンホールブロック破損

②歩道ブロックめくれ

③排水溝舗装破損

④舗装・縁石破損

⑤縁石破損

⑥舗装へこみ


⑦縁石破損

⑧柵ぐらつき

⑨マンホール蓋外れ

令和6年度点検箇所図(中央地区通学路)

対策箇所メモ欄



- ①舗装破損
 - ②舗装破損
 - ③ブロック破損
 - ④ブロックがたつき
 - ⑤視界不良(街路樹による)
 - ⑥視界不良(街路樹による)
 - ⑦視界不良(街路樹による)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

